

#Три пруда на Паустовского. Только-только благоустроители удивили жителей [столба](#)
[ми](#) с
заклинаниями, расставленными по всему району, как обнаружилась следующая глупость и оскорбление чувств жителей, переполненных патриотизмом. Информационные таблички на элементах патриотического воспитания не соответствуют правилам русского языка. Это просто очередной позор заказчика Ширяева, который согласовал безграмотный текст! Хотя что можно ожидать от [бывшего футболиста](#)
, посвятившего себя жилищно-коммунальному хозяйству.

Из технического задания следует:

5. **Материалы:** Качество используемых материалов и оборудования должно соответствовать государственным стандартам и быть обеспечено соответствующими сертификатами (при наличии данных материалов в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Качество выполнения всех работ должно соответствовать локальному сметному расчету, действующим нормативам и стандартам.

Эскизы оборудования, схемы и пр. согласовываются с заказчиком, а также заказчику предоставляются материалы фотофиксации объектов до выполнения работ и после их окончания.

Смета на ремонт и реставрацию элементов патриотического воспитания:


Ошибка на ошибке сидит и Ширяевым погоняется

Автор: Admin2

06.09.2018 22:01 - Обновлено 07.09.2018 07:47

Раздел: 25. Ремонт мелких гидротехнических сооружений патриотического воспитания									
91. 6.52-1.2	Работы по ремонту гидротехнических сооружений	1 кв	1.2						
20				85.45	1	170.90	18.32	2 282.37	
20				87.32	1	157.18	9.32	1 488.45	
в т.ч. 30%				26.97	1	49.81	18.32	881.15	
из 30%				80		143.28	72	2 383.45	
из 30%				90		95.49	44	1 444.32	
из 30% и 30%				175		82.13	180	1 445.05	
30%				8.07		14.89			
						660.14		10 041.85	
92. 3.6.1-15	Устройство фундаментных плит из железобетонных плит	100 кв м							
20			0.024	2 001.22	1	40.03	18.32	880.38	
20				975.64	1	23.42	6.31	147.75	
в т.ч. 30%				86.91	1	2.17	18.32	38.98	
из 30%				860.88	1	43.22	6.71	276.48	
92.1. 1.3.4-35	Амортизация оборудования	м	0.194	4 697.86	1	905.11	5.25	4 817.25	
92.2. 1.3.5-107	Средства связи	шт	2.436	719.53	1	1 730.85	5.03	8 706.16	
из 30%				90		47.07	87	819.25	
из 30%				175		23.42	180	85.95	
из 30% и 30%				175		23.42	180	85.95	
30%				8.07		14.89			
						2 630.82		16 465.26	
Итого по разделу 25. Ремонт мелких гидротехнических сооружений патриотического воспитания									
						3 490.85		26 467.14	
Раздел: 26. Реставрация элементов патриотического воспитания									
93. 3.13-17.6	Очистка территории от мусора	1 кв	26	10.95	1	201.25	18.32	3 688.00	
из 30%				105		211.25	89	3 283.25	
из 30%				27		101.92	44	1 482.72	
30%				8.9		18.08			
						600.96		8 953.96	
94. 3.13-17.7	Обслуживание	1 кв	26		1	15.80	18.32	288.65	
из 30%				105		17.42	4.95	86.13	
из 30%				27		1.40	18.32	29.25	
из 30%				105		18.38	89	254.60	
из 30%				27		12.91	44	125.52	
из 30% и 30%				175		2.80	180	48.27	
30%				8.07		1.40			
						64.19		891.67	
95. 3.15-107.3	Износная техника боевого назначения	100 кв							
из 30%				428.41	1	88.88	18.32	1 675.05	
из 30%				9.74	1	0.16	8.81	1.27	
из 30%				1.16	1	0.04	18.32	0.49	
из 30%				1.00	1	0.34	1.07	1.74	
95.1. 1.3.4-482	Каналы связи	м	8 000.00	10 268.28	1	711.07	5.27	3 690.89	
95.2. 1.1.1-72	Средства связи	шт	6.54	26.19	1	10.89	2.3	27.20	
из 30%				105		100.82	35	1 460.82	
из 30%				64		71.87	45	798.75	
из 30% и 30%				175		1.07	180	1.15	
30%				36.9		32.38		4 064.67	

Воскресенье, 10-го октября 2015 года, бюджетные безграмотные таблички на элементах патриотического



Составители, строители и нашли положительный момент:

Vera Chebotareva Ну хоть в слове "буй" не ошиблись.

Нравится · 4 дн.



Все таблички из серии БМБ-2, то, соответственно, установлены и

Ошибка на ошибке сидит и Ширяевым погоняется

Автор: Admin2

06.09.2018 22:01 - Обновлено 07.09.2018 07:47

